

Vyhodnocení předpokládaných důsledků návrhovaného řešení na ZPF

k.ú. Senička

Označení plochy/k oridoru	Navržené využití	Souhrnná výměra záboru (ha)	Výměra záboru podle tříd ochrany (ha)					Odhad výměry záboru, na které bude provedena rekultivace	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění
			I.	II.	III.	IV.	V.			
BV1	Plochy bydlení-BV	1,58	0,55		1,03			0,00	ne	ne
BV2	Plochy bydlení-BV	0,08			0,08			0,00	ne	ne
BV3	Plochy bydlení-BV	0,75	0,55	0,20				0,00	ne	ne
BV4	Plochy bydlení-BV	0,71	0,43	0,28				0,00	ne	ne
BV5	Plochy bydlení-BV	0,78	0,78					0,00	ne	ne
BV6	Plochy bydlení-BV	0,03	0,03					0,00	ne	ne
BV7	Plochy bydlení-BV	0,33		0,33				0,00	ne	ne
Plochy bydlení celkem		4,26	2,34	0,81	1,11	0,00	0,00	0,00		
PP1	Plochy veřejných prostranství-PP	0,27	0,27					0,00	ne	ne
PP2	Plochy veřejných prostranství-PP	0,05	0,05					0,00	ne	ne
Plochy veřejných prostranství celkem		0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DS1	Plochy dopravy silniční - DS - koridor přeložky II/449	0,65	0,65					0,00	ne	ne
Plochy dopravy silniční - DS		0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VZ1	Plochy výroby a skladování - VZ	0,18	0,18					0,00	ne	ne
VZ2	Plochy výroby a skladování - VZ	0,00						0,00	ne	ano
Plochy výroby a skladování		0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ZO1	Plochy ochranné a izolační zeleně - ZO	0,34	0,19		0,15			0,00	ne	ne
ZZ1	Pocha zeleně - zahrady a sady	0,84	0,31		0,53			0,00	ne	ne
Plochy zeleně celkem		1,18	0,50	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00		
WT1	Plochy vodní a vodohospodářské - WT	0,37				0,37		0,00	ne	ne
WT2	Plochy vodní a vodohospodářské - WT	0,23			0,20		0,03	0,00	ne	ne
WT3	Plochy vodní a vodohospodářské - WT	0,28	0,28					0,00	ne	ne
Plochy vodní a vodohospodářské celkem		0,88	0,28	0,00	0,20	0,37	0,03	0,00		
TW1	Plochy technické vybavenosti - TW	0,96	0,91		0,05			0,00	ne	ne
Plochy technické vybavenosti celkem		0,96	0,91	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00		
NP1	Plochy přírodní NP - ÚSES	0,31	0,31					0,00	ne	ne
NP2	Plochy přírodní NP - ÚSES	0,23		0,23				0,00	ne	ne
NP3	Plochy přírodní NP - ÚSES	0,57				0,57		0,00	ne	ano
NP4	Plochy přírodní NP - ÚSES	1,32	0,99				0,33	0,00	ne	ano
NP5	Plochy přírodní NP - ÚSES	0,72		0,60	0,12			0,00	ne	ne
NP6	Plochy přírodní NP - ÚSES	0,13			0,04		0,09	0,00	ne	ne
NP7	Plochy přírodní NP - ÚSES	0,00						0,00	ne	ne
NP8	Plochy přírodní NP - ÚSES	1,12	1,10		0,01			0,00	ne	ne
NP9	Plochy přírodní NP - ÚSES	0,42	0,41	0,01				0,00	ne	ne
NP10	Plochy přírodní NP - ÚSES	0,48	0,48					0,00	ne	ne
NP11	Plochy přírodní NP - ÚSES	0,28	0,28					0,00	ne	ne
NP12	Plochy přírodní NP - ÚSES	0,03	0,03					0,00	ne	ne
NP13	Plochy přírodní NP - ÚSES	0,18	0,18					0,00	ne	ne
NP14	Plochy přírodní NP - ÚSES	0,31	0,31					0,00	ne	ne
NP15	Plochy přírodní NP - ÚSES	0,46	0,46					0,00	ne	ne
NP16	Plochy přírodní NP - ÚSES	0,26	0,23	0,03				0,00	ne	ne

Vyhodnocení předpokládaných důsledků návrhovaného řešení na ZPF

NP17	Plochy přírodní NP - ÚSES	0,31		0,12	0,19			0,00	ne	ne
NP18	Plochy přírodní NP - ÚSES	0,22	0,18		0,04			0,00	ne	ne
Plochy přírodní		7,35	4,96	0,99	0,40	0,57	0,42	0,00		

ZÁBOR ZPF CELKEM-k.ú. Senička	15,78	10,14	1,80	2,44	0,94	0,45	0,00	*	*
--------------------------------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	----------